


**S.BENSAADA
D.FELIACHI**

TECHNOLOGIE

PREMIERE PARTIE



Office Des Publications Universitaires

TABLE DES MATIERES

	Page
1. Notions de cristallographie	1
1.1. Corps cristallins et corps amorphes	2
1.2. Propriétés des corps cristallins	3
1.3. Structure réticulaire	5
1.4. Systèmes cristallins (les 14 réseaux de Bravais)	8
1.5. Densité du réseau	13
1.6. Notions des plans ou faces cristallographiques	14
1.7. Indices de direction	16
2. Elaboration des métaux ferreux	17
2.1. Elaboration des métaux ferreux (fonte et acier)	17
2.1.1. Elaboration de la fonte	19
2.1.2. Matières premières	19
2.1.2.1. Le minerai de fer	19
2.1.2.2. Le coke	20
2.1.2.3. Les fondants	20
2.1.3. Le haut-fourneau	21
2.1.4. Flux de matière dans une usine métallurgique	24
2.1.5. Processus métallurgique dans un haut-fourneau	24
2.1.6. les fontes du haut-fourneau	27
2.1.7. Formation du laitier	28
2.2. Elaboration de l'acier	28
2.2.1. Processus de l'élaboration de l'acier	29
2.2.2. Composition chimique de l'acier	31
2.2.2.1. Influence des éléments chimiques sur les propriétés de l'acier	31
2.2.3. Périodes de la marche d'une opération d'affinage	36
2.2.3.1. Décarburation	36
2.2.3.2. Déphosphoration	37
2.2.3.3. Désulfuration	37
2.2.3.4. Désoxydation du bain métallique	38
2.2.3.5. Elimination du manganèse et du silicium	38
2.2.3.6. Rôle de la scorie lors de l'élaboration de l'acier	39
2.3. Procédés d'élaboration de l'acier	39
2.3.1. Procédés par soufflage	39
2.3.1.1. Convertisseurs Bessmer et Thomas	39
2.3.1.2. Caractéristiques du procédé Bessmer	40
2.3.1.3. Caractéristiques du procédé Thomas	43
2.4. Convertisseur à oxygène	47
2.4.1. Convertisseur à oxygène LD et LDAC	48
2.4.1.1. Construction du convertisseur	48
2.4.1.2. Matières premières	49
2.4.1.3. Marche de l'opération	50
2.4.1.4. Réactions d'oxydation	50

2.4.2. Procédé de Kaldo	51
2.4.3. Les aciers à oxygène	52
2.5. Le procédé Martin	52
2.5.1. Types du procédé Martin	53
2.5.2. Marche générale de l'opération dans le four Martin	54
2.5.3. Affinage du bain métallique	55
2.5.4. Les aciers Martin	56
2.6. Le four électrique	56
2.6.1. Types de fours électriques	56
2.6.2. Le four Héroult	57
2.6.3. Principales matières premières du four électrique	59
2.6.4. Marche d'une opération dans le four électrique	60
2.6.5. Classification des aciers selon le procédé d'affinage et le pourcentage de carbone	60
2.7. Coulée de l'acier	61
2.7.1. Coulée en lingotières	62
2.7.2. La coulée continue	64
2.8. Différents types de coulées selon le degré de désoxydation	66
2.8.1. La coulée calme (acier calme)	66
2.8.2. La coulée effervescente (acier effervescent)	67
2.8.3. La coulée semi-calmée (acier semi-calmé)	68
2.9. Coulée sous vide	68
2.10 Défauts des lingots	69
2.10.1. Hétérogénéité chimique ou ségrégation	69
2.10.2. Retassurcs	70
2.10.3. Soufflures	71
2.10.4. Criques et tapures	71
3. Etablissement des diagrammes d'équilibre	72
3.1. Phases dans les alliages	72
3.2. Règle des phases ou loi de Gibbs	73
3.3. Cristallisation des matériaux métalliques	74
3.3.1. Cristallisation d'un métal pur	75
3.3.2. Cristallisation d'un alliage	77
3.4. Diagramme de phase d'une substance pure	78
3.5. Diagrammes d'équilibre	78
3.5.1. Principaux types de diagrammes d'équilibre du système binaire	80
3.5.1.1. Diagramme d'équilibre d'un système avec miscibilité totale des composants à l'état solide et liquide	80
3.5.1.2. Diagramme d'équilibre d'un système avec miscibilité totale des composants à l'état liquide et non miscibilité à l'état solide.	82
3.5.1.3. Diagramme d'équilibre d'un système avec miscibilité complète des composants à l'état liquide et miscibilité partielle à l'état solide	84
3.5.1.4. Diagramme d'équilibre d'un système avec phases inter-métalliques	88

4. Diagramme fer-Carbone	89
4.1. Le fer et ses caractéristiques	89
4.2. Le carbone et ses caractéristiques	91
4.3. Diagramme d'équilibre : fer-cémentite	92
4.3.1. Les points caractéristiques du diagramme	93
4.3.2. Définitions des constituants micrographiques	96
4.3.2.1. Le carbone	96
4.3.2.2. La ferrite	96
4.3.2.3. L'austénite	96
4.3.2.4. La cémentite	96
4.3.2.5. La perlite	97
4.3.2.6. La troostite	97
4.3.2.7. La bainite	97
4.3.2.8. La sorbite	97
4.3.2.9. La martensite	98
4.3.2.10. Le lédéburite I	98
4.3.2.11. Le lédéburite II	98
4.4. Malléabilisation par décarburation (fonte malléable à cœur blanc)	100
4.5. Les transformations	101
4.5.1. Transformation péritectique	101
4.5.2. Transformation eutectique	101
4.5.3. Transformation eutectoïde	101
4.6. Solidification et transformation des aciers et fontes	101
4.6.1. Aciers hypoeutectiques	102
4.6.2. Aciers eutectoïdes	105
4.6.3. Aciers hypereutectoïdes	107
4.6.4. Fontes hypoeutectiques	109
4.6.5. Fontes eutectiques	111
4.6.6. Fontes hypereutectiques	111
4.7. Détermination de la position des composants de la structure	112
4.8. Diagramme d'équilibre fer-graphite	117
4.9. Influence des éléments chimiques sur les propriétés de l'acier	119
4.9.1. Influence des éléments chimiques constants	119
4.9.2. Influence des éléments d'alliages sur les propriétés de l'acier	122
4.10. Influence des éléments d'alliages sur les propriétés de la fonte	124
5. Traitements thermiques des aciers	125
5.1. Définitions et procédés des traitements thermiques	125
5.1.1. Chauffage des pièces	126
5.1.2. Conditions de chauffage des pièces en traitements thermiques	128
5.1.3. Types de fours et leurs atmosphères	129
5.1.4. Refroidissement des pièces	130
5.2. Transformations isothermes	131
5.2.1. Transformation perlitique	133
5.2.2. Transformation intermédiaire (bainitique)	134

5.8.1. Le grenailage	189
5.8.2. Le galetage	190
5.8.3. Le brunissage	190
5.8.4. Autres procédés de durcissement	190
5.8.4.1. Durcissement par introduction d'atomes étrangers	190
5.8.4.2. Durcissement par transformation ordre-désordre	190
5.8.4.3. Durcissement par pression	190
5.8.4.4. Durcissement structural ou par précipitation	190
6. Désignation normalisée des aciers et des fontes	191
6.1. Désignation des aciers	191
6.1.1. Désignation des aciers ordinaires sans traitement thermique	191
6.1.2. Désignation des aciers pour traitements thermiques	192
6.1.3. Désignation des aciers alliés	194
6.1.3.1. Désignation des aciers faiblement alliés	195
6.1.3.2. Désignation des aciers fortement alliés	196
6.2. Désignation normalisée des fontes selon AFNOR	196
6.2.1. Désignation des fontes non alliées	197
6.2.2. Désignation des fontes alliées	198
6.2.3. Désignation des fontes malléables	199
7. Classification des aciers et des fontes	200
7.1. Classification des aciers	200
7.1.1. Aciers de construction	200
7.1.1.1. Aciers de construction d'usage général (aciérs au carbone)	200
7.1.1.2. Aciers de construction ordinaires (aciérs courants)	201
7.1.1.3. Aciers de construction de qualité	201
7.1.2. Aciers de décolletage	202
7.1.3. Aciers d'amélioration	202
7.1.3.1. Aciérs alliés au chrome	203
7.1.3.2. Aciérs alliés au chrome-manganèse	203
7.1.3.3. Aciérs alliés au chrome-silicium-manganèse (Chromansil)	203
7.1.3.4. Aciérs alliés au chrome-nickel	203
7.1.4. Aciérs de cémentation	204
7.1.4.1. Aciérs alliés au chrome	204
7.1.4.2. Aciérs alliés au chrome-vanadium	204
7.1.4.3. Aciérs alliés au chrome-nickel	205
7.1.4.4. Aciérs alliés au chrome-manganèse	205
7.1.5. Aciérs de nitruration	206
7.1.6. Aciérs pour constructions soudées	206
7.1.7. Aciérs à ressorts	207
7.1.8. Aciérs à roulement	208
7.1.9. Aciérs à haute résistance	208
7.1.10. Aciérs à haute tenue à l'usure	209
7.1.10.1. Aciérs austénitiques au manganèse	209
7.1.10.2. Aciérs martensitiques au chrome	210

7.1.11. Aciers résistant à chaud	210
7.1.11.1. Aciers perlitiques	211
7.1.11.2. Aciers martensitiques résistant à chaud	211
7.1.11.3. Aciers austénitiques résistant à chaud	211
7.1.11.4. Austénites complexes	211
7.1.12. Aciers à haute tenue à la corrosion (acières inoxydables)	212
7.1.12.1. Acières inoxydables au chrome	212
7.1.12.2. Acières inoxydables au chrome-nickel	213
7.2. Acières à outils	214
7.2.1. Acières à outils de la classe 1	215
7.2.2. Acières à outils de la classe 2	216
7.2.2.1. Acières au manganèse et au manganèsc-vanadium	216
7.2.2.2. Acières au chrome	216
7.2.2.3. Acières au chrome-molybdène	217
7.2.2.4. Acières au chrome-tungstène	217
7.2.2.5. Acières au nickel-chrome	217
7.2.3. Acières à outils de la classe 3	217
7.2.4. Acières à outils de la classe 4	218
7.2.4.1. Acières rapides courants	219
7.2.4.2. Acières rapides au tungstène-molybdène	219
7.2.4.3. Acières extra-rapides	219
7.2.4.4. Acières rapides spéciaux au cobalt	219
7.2.4.5. Acières rapides à haute teneur en vanadium	219
7.2.4.6. Acières au molybdène-cobalt	219
7.2.5. Carburés métalliques à outils	220
7.3. Acières et alliages spéciaux	221
7.3.1. Acières et alliages à aimants	221
7.3.1.1. Acières et alliages magnétiques durs	221
7.3.1.2. Acières magnétiques doux	222
7.3.2. Acières et alliages pour éléments chauffants	223
7.3.3. Alliages aux propriétés dilatométriques	223
7.3.4. Acières et alliages aux propriétés élastiques particulières	224
7.4. Classification des fontes	224
7.4.1. Fontes blanches	226
7.4.2. Fontes grises	227
7.4.3. Fontes à graphite sphéroïdal	230
7.4.4. Fontes malléables	231
7.4.4.1. Malléabilisation par graphitisation (fonte malléable à cœur noir)	232
7.4.4.2. Malléabilisation par décarburation (fonte malléable à cœur blanc)	233
8. Métaux et alliages non ferreux	234
8.1. L'aluminium et ses alliages	234
8.2. Elaboration de l'aluminium	234
8.3. Caractéristiques de l'aluminium	237

8.3.1. Caractéristiques physiques	237
8.3.2. Caractéristiques mécaniques	239
8.3.3. Tenue à la corrosion	240
8.4. Alliages de l'aluminium	241
8.4.1. Influence des éléments d'alliages sur les propriétés de l'aluminium	241
8.4.2. Traitements thermiques des alliages d'aluminium	242
8.4.2.1. Trempe et vieillissement	242
8.4.2.2. Recuit des alliages d'aluminium	246
8.4.3. Propriétés des alliages d'aluminium	247
8.4.4. Classification des alliages d'aluminium	248
8.4.4.1. Alliages corroyés avec et sans durcissement structural	248
8.5. Alliages d'aluminium de fonderie (moulage)	258
8.5.1. Alliages Al-Si	260
8.5.2. Alliages Al-Mg	263
8.5.3. Alliages Al-Cu	265
8.5.4. Alliages Al-Si-Cu	265
8.6. Le cuivre et ses alliages	265
8.6.1. Procédés d'élaboration et d'affinage du cuivre	265
8.6.2. Cuivre pur (non allié)	268
8.6.3. Alliages de cuivre	272
8.6.3.1. Cuivre faiblement allié	272
8.6.3.2. Cuivre fortement allié	273
8.6.3.3. Les laitons (Alliages Cu-Zn)	274
8.6.3.4. Les laitons spéciaux à composants multiples	278
8.6.3.5. Les bronzes (Alliages Cu-Sn)	281
8.6.4. les cupro-aluminums (Cu-Al)	284
8.6.5. Les cupro-nickels (Cu-Ni)	285
8.6.6. Le Constantin (55 % Cu et 45 % Ni)	285
8.6.7. Les maillechorts (Cu-Ni-Zn)	286
8.6.8. Les cuproliums (Cu-Si)	286
8.6.9. Propriétés et emplois du cuivre et ses alliages	286
8.6.9.1. Le cuivre	286
8.6.9.2. Les cuivres faiblement alliés	287
8.6.9.3. Divers alliages fortement alliés	287
8.6.9.4. Les laitons	287
8.6.9.5. Les bronzes	288
8.6.9.6. Les maillechorts et les cupro-aluminums	289
8.7. Le magnésium et ses alliages	289
8.7.1. alliages de magnésium	290
8.7.2. Alliages de magnésium de fonderie	293
8.7.3. Alliages de magnésium de corroyage	294
8.8. Le zinc et ses alliages	295
8.8.1. Les alliages de zinc	296